

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

(単位:円)

年災		事項		契約	2018/9/20
工事番号	18-70810-0004	工事名	教育センター本館棟外壁劣化調査業務委託	着工	2018/9/20
入札執行年月日	平成30年9月20日		発注種別	調査	完成
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	教育センター			予定価格	
工事箇所自	福島市瀬上町字五月田 地内			4,105,080	
至					
工事概要	1 業務委託 「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」(国土交通省)による、赤外線装置法及び打診法の外壁劣化調査 2 対象建物概要・教育センター本館棟 鉄筋コンクリート造、・地上5階、・延べ面積4,251.555㎡、・外壁面積3,308.2㎡(東:456.4㎡、西:346.2㎡、南:1,252.8㎡、北:1,252.8㎡)				

業者コード	落札者の住所		
業者名	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
30000144 / (株)地質基礎 郡山支店 /	(1) 3,800,000 / (3)	(2) / (4)	
300002806 / 新協地水(株) 県北営業所 /	(1) 3,800,000 / (3)	(2) / (4)	
300003137 / (株)三本杉ジオテック /	福島市南矢野目字徳元田北4番地 /		
	(1) 3,750,000 / (3)	(2) / (4)	4,050,000
300003718 / (株)ACEエンジニアリング /	(1) 3,900,000 / (3)	(2) / (4)	
300006176 / (株)アーバン設計 福島営業所 /	(1) 3,800,000 / (3)	(2) / (4)	
300006179 / (株)ユーアール補償技術研究所 福島営業所 /	(1) 3,920,000 / (3)	(2) / (4)	
300006332 / (株)東コンサルタント 福島営業所 /	(1) 3,900,000 / (3)	(2) / (4)	
300006356 / パイオニア設計(株) 福島支店 /	(1) 3,830,000 / (3)	(2) / (4)	
300006363 / 日栄地質測量設計(株) 福島営業所 /	(1) 3,900,000 / (3)	(2) / (4)	
	(1) / (3)	(2) / (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。